

Localisation des mesures
 paysagères et des
 protections acoustiques
 réglementaires

LÉGENDE :

-  Haies replantées
-  Merlons plantés
-  Protections acoustiques réglementaires





Restauration de zone humide dégradataée avec terrassements ponctuels et modifications des écoulements des ruisseaux et fossés. Sites non retenus

- Parcelles 208 et 209 : Délaissés en contrebas du futur giratoire (à l'Ouest) : pas de potentiel de restauration de ZH identifié (bonne terre agricole sans trace d'hydromorphie, pas de trace de remblai ancien.



Restauration de zone humide dégradataée :


- Parcelles drainées. Suppression des drains permettant de remonter le niveau de saturation hydrique sur l'ensemble de la surface asséchée située en amont du bouchon argileux. La prairie retrouvera donc une capacité de prairie mouilleuse. Potentiel de restauration ZH identifié : Très fort potentiel concernant les habitats ayant une forte valeur environnementale, habitats caractéristiques de zone humide (fourré ripicole).

Rétablissement
du réseau
d'assainissement
au lieu-dit La Touche

LÉGENDE :

----- Réseau d'eaux usées
(Ø 160)
(Source : Communauté de Commune des
Vallées du Haut-Anjou)

----- Section de conduite à protéger



Rétablissement des
eaux pluviales au droit
du lieu-dit La Touche

LÉGENDE :

— Ouvrage hydraulique
de rétablissement

0 25 50 100 m

