

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS PETRISSANS à SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

Description de l'établissement

Nom : PETRISSANS
Adresse : 90 route de Beaufort
Commune principale : SAINT BARTHELEMY D'ANJOU (49267)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 14/03/2023

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP5770650101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description¹ : Au vu des teneurs relevés en cuivre et en arsenic dont l'origine reste imprécise, le site fait l'objet d'une classification SIS afin que tout nouvel aménagement ne puisse être réalisé qu'après une étude des sols définissant les mesures de gestion appropriées pour rendre compatible le site avec les nouveaux usages projetés.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 14/03/2023

Enjeux et environnement :

Description³ : Le 17 août 1989 l'établissement PETRISSANS débute une activité de fabrication de construction métallique destinées aux ouvrages maritimes et fluviaux, comprenant l'application de vernis et de peintures. Dans le cadre d'une cessation d'activité datant du 17 novembre 2015, une visite d'inspection ainsi qu'une investigation des sols ont été réalisés.

La visite d'inspection a permis de constater l'absence de produit et déchet sur le site, mais la présence de cuves enterrées d'hydrocarbures (3000 litres de super, 3000 litres de gasoil).

L'investigation des sols a quant à elle mis en évidence des teneurs en cuivre légèrement supérieures aux gammes des sols ordinaires, des teneurs en arsenic nettement supérieures aux gammes des sols ordinaires ainsi que des traces de HAP et des teneurs modérées en hydrocarbure.

Le 02 juin 2020 un document justifiant de la réalisation des opérations de vidange/dégazage et nettoyage de 3 cuves, du retrait des sables de cuvelage, du radier béton et des remblais présent en fond de fouille , et de l'analyse des différents matériaux pour définition de leur filière d'élimination a été réalisé.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation


Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1155	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1156	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1157	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1158	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1159	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1160	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1161	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1164	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1165	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1166	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1167	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1168	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1169	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1170	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1171	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1172	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1173	49

Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1174	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1175	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1176	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1177	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1178	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1179	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1180	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1181	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1182	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1183	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1184	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1185	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1186	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1187	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1188	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1189	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1190	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1191	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1192	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1193	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1194	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1195	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1196	49

Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1197	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1198	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1199	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1200	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1201	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1202	49
Saint-Barthélemy-d'Anjou	1	AI	1203	49


Plans cartographiques :



Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP5770650101



Emprise classification

Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP5770650101

Coordonnées du centroide
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 437540.7406491898, Lat. : 6713099.634866816

Superficie estimée :

19146 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.