

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS LIZE SARL à ANGERS

Description de l'établissement

Nom : LIZE SARL
Adresse : 8, Place du Lycée
Commune principale : ANGERS (49007)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : 96.01B - Blanchisserie-teinturerie de détail
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 13/03/2023

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP41137390101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description¹ : Les niveaux de pollution en PCE on conduit à classer le site en SIS malgré le fait qu'aucune action de dépollution ne soit requise pour une activité de service. Cette classification à pour but d'engager un futur plan de gestion en cas de changement de type d'activité sur le site.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 13/03/2023

Enjeux et environnement :

Description³ : Le 24 janvier 1974, sous le nom de LIZE PRESSING, débute au 8 place du lycée à Angers, une activité de nettoyage à sec, jusqu'au 1er mars 2010, jour de l'arrêt définitif de l'installation. Le 24/08/2015, l'exploitant notifie à l'inspection la cessation définitive de l'activité, suivi en 2022 d'une nouvelle notification de cessation d'activité, accompagné d'un mémoire réalisé le 25/09/2013 comprenant une étude historique, une étude de vulnérabilité et un premier diagnostique des sols complété en novembre 2020.

Ces diagnostics confirment la présence de PCE au droit de la machine de nettoyage (3,00 mg/kg) ainsi que dans le sol de la cour intérieure(0,34 mg/kg). Des anomalies en éléments trace métallique ont aussi été découverts dans les remblais de la cour intérieure, ainsi que dans le local de stockage de produit de nettoyage, ou une certaine concentration en mercure à été retrouvé.

Suite à une visite d'inspection réalisé le 05/09/2022, l'absence de produit dangereux, de déchet et de produit ou d'équipement pouvant

engendrer des risques d'incendie ou d'explosion, à été attesté.

Le diagnostic n'émet aucune recommandation concernant la qualité des sols, pour une activité de service.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

| Commune | Feuille | Section | Numéro | Code dép. |
|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Angers | 1 | CZ | 0227 | 49 |

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroide
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 433017.0040321569, Lat. : 6713393.515657239

Superficie estimée :

291 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.